

Nº REF.:

AMR.01

Nº FITXA:

42

DENOMINACIÓ:

Cal Farrés.

SITUACIÓ:

CAMI DE CAN FARRES s/n

DATA CONSTRUCCIÓ:

Desconeguda.

AUTOR:

Desconegut.

PROMOTOR:

Desconegut.

TIPOLOGIA:

AMBIENTS D'INTERÈS RURAL.

Masia de crugies adossades.

CONTEXT:

A la zona de la Ribera.


FOTOGRAFIA ACTUAL



PLÀNOL DE SITUACIÓ

Escala

1/5000



RÈGIM URBANÍSTIC:

Planejament Vigent: Modificació PGM adaptar xarxa viària bàsica al II Cinturó (Pota Sud) (A.D.1993)

Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU).

Qualificació: 24 Sòl no urbanitzable, rústec protegit de valor agrícola.

DESCRIPCIÓ:

Masia formada per dos cossos adossats de doble crugia de planta baixa i pis amb cobertes de teula amb vessants perpendiculars a façana, carener central i ràfec de tortugada ceràmica. Edificacions annexes de planta baixa a banda i banda.

La crugia de planta baixa i pis orientada a ponent presenta galeria a la planta primera amb dos arcs de ferradura a la façana sud i 6 arcs més al tester.

Pati a sud amb coberts, pou central amb arbrat.

EVOLUCIÓ D'USOS:

Originalment agrícola, actualment si bé les terres es conreen, l'edifici de la masia només s'utilitza com a magatzem.

ESTAT CONSERVACIÓ:

Precari. Els arrebossats de les façanes estan deteriorats. Tapiat de la major part dels arcs de ferradura.

PROTECCIÓ**ÀMBIT PROTECCIÓ:**

Edificacions: Posició i orientació dels volums respecte el pati. S'inclou la galeria a ponent, amb obertures en arc de ferradura.

Entorn: Pati a sud davant de la masia, amb l'arbrat i el pou existents.

Consideracions sobre l'ús: Si bé les terres es conreen, l'edifici de la masia només s'utilitza com a magatzem.

OBSERVACIONS:

Es proposa destapiar les arcades i la rehabilitació de la galeria per a recuperar el caràcter original de l'edifici.

